空港エプロンPC舗装版の 補強構造に関する研究

空港研究部 空港施設研究室 坪川将丈,水上純一,江崎徹(現・九州地整),小林雄二

(株)ピーエス三菱 吉松慎哉,青山敏幸,野中 聡


1


研究の背景・目的


東京国際空港西側旅客エプロン15番・16番スポットのPC舗装部において、雨水の混入、繰返し荷重の作用等により泥化したグラウト材のポンピング現象が発生(航空機翼程度の高さにまで達する).


この課題解決に向け、共同研究「空港エプロンPC舗装版の補強構造に関する共同研究(H17, 18年度)」を実施.


2


















ボルト締結構造に関する室内試験まとめ スライド試験,性的載荷試験,締結金具の取り付け試験を実施し,以下の結論を得た. (1) PC版の伸縮に対するボルトのスライド性 滑り面にテフロン加工を施した材料を使用することで問題なし. ボルト径は締結力, せん断力, 曲げ変形を考慮したボルト径を用いることで対応可能. (2) ボルトの締結力, 配置間隔 PC版と緩衝版の一体化の効果が確認 配置間隔が1.1mの場合は、ボルト締結力によらず効果あり、 ボルト間隔が広くなると、ボルト締結力により隙間が出る場合もある. (3) 締結金具の取り付け方法, ボルト締結力の管理方法 問題なく作業可能なことを確認. ボルト締結力の減少に及ぼす下記要因を考慮した管理方法を考案. ①緩衝ゴム・アンカー樹脂の変形 ②トルクのばらつき ③PC版の温度伸縮による版の移動による影響 ④繰り返し航空機荷重が作用することによるPC版と路盤とのなじみによる影響

10





12



